

## ISTRUZIONI

IL SEGUENTE ELABORATO, CHE COSTITUISCE AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CAP. 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), DEVE ESSERE STAMPATO ED INSERITO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL CAP. 8 DEL DOCUMENTO E PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI.

### 8.3. INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A SEGUITO DELLA PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE – PLESSO "PAOLO ROSSI"

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA 1° PROVA DELL'A.S. 2010/2011: 07/12/2010

TEMPO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO: 2'17" RIENTRANDO NEL TEMPO MASSIMO PREVISTO

#### NOTE:

- LA PRIORITÀ DELL'INTERVENTO È ESPRESSA SECONDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 (PRIORITÀ ALTA), A 4 (PRIORITÀ BASSA)
- LA MANGANZA DELL'INDICAZIONE DEGLI *INTERVENTI DA OPERARE*, DELLE *MISURE DA ATTUARE* E/O DELLA *PRIORITÀ* STA A SIGNIFICARE LA POSITIVITÀ DELL'*ESITO DELLA VALUTAZIONE*

RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE RISCOSTRATE IN PASSATO E NON ANCORA RISOLTE, SI FA PRESENTE CHE LE STESSE NON SONO STATE NUOVAMENTE SEGNALATE IN QUANTO IL PRESENTE ELABORATO È AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI PRECEDENTI  
E TUTTORA IN VIGORE.

LIVELLI DI EMERGENZA

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
SIA IL SEGNALE DI ALLARME CHE QUELLO DI EVACUAZIONE SONO STATI EMANATI CON IL SEGNALE ACUSTICO AD ARIA COMPRESSA A CAUSA DI UN GUASTO DELLA CAMPANELLA SCOLASTICA	<b>RICHIEDERE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE DI FAR EFFETTUARE LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CAMPANELLA</b>	<i>È NECESSARIO RICORDARE AI LAVORATORI LA DIFFERENZA FRA QUELLO DI EVACUAZIONE E LE OPERAZIONI A QUESTI CONNESSE (SI VEDA PAR 5.5 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)</i>	<b>3</b>	

INGARICATI DELL'EVACUAZIONE DI EMERGENZA

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
<b>ADDETTI ALLA CHIAMATA DI EMERGENZA - LA CHIAMATA DI EMERGENZA È STATA SIMULATA DALL'APPARECCHIO TELEFONICO FISSO</b>	<b>È OPPORTUNO DARE ALL'ADDETTO IL SUGGERIMENTO, IN FORMA SCRITTA, DI EFFETTUARE LA CHIAMATA DI EMERGENZA MEDIANTE APPARECCHIO CELLULARE; PERTANTO RICHIEDERE ALL'ADDETTO LA DISPONIBILITÀ AD AVERE SEMPRE CON SÉ, PER TUTTO L'ORARIO LAVORATIVO, UN APPARECCHIO CELLULARE CARICO E FUNZIONANTE.</b>		<b>3</b>	

## ELEMENTI PER L'ESTINZIONE INCENDI

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
ESISTE UN IMPIANTO ANTINCENDIO MA NON RISULTA NE VENGA FATTA REGOLARE MANUTENZIONE	VERIFICARE L'ESISTENZA PRESSO GLI ARCHIVI DELLA SCUOLA DEI VERBALI DI MANUTENZIONE; SE MANCANTI, RICHIEDERE AL COMUNE DI DESIGNARE DITTA DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO		<b>2</b>	
GLI ESTINTORI SONO MANUTENUTI, NUMERATI ED INSTALLATI IN POSIZIONE E AD ALTEZZA TALI DA ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILI, <u>AD ECCEZIONE DELL'ELEMENTO POSIZIONATO AL PIANO TERRA, NEL CORRIDOIO ANTISTANTE IL CHIOSTRO DELLA MENSA (EST. N. 8)</u>	RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROVVEDERE ALLA MESSA A NORMA DELL'ELEMENTO SOPRADESCRITTO.		<b>3</b>	
GLI IDRANTI NON SONO NUMERATI	RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'ANTINCENDIO DI PROVVEDERE ALLA LORO NUMERAZIONE		<b>4</b>	
LE LANCE DEGLI IDRANTI NON SONO TUTTE AVVITATE ALLE BOCCHETTE	RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI DI PROVVEDERE ALLA LORO INSTALLAZIONE		<b>3</b>	

**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)**

<p>AL PIANO TERRA, I DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED ALCUNI OGGETTI (IL PORTAOMBRELLI, UN BAULETTO, UN CESTINO) NON GARANTISCONO IMMEDIATO ACCESSO AGLI ESTINTORI POSTI IVI IN CORRISPONDENZA.</p>	<p>- RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROVVEDERE AL LORO RIPOSIZIONAMENTO IN MODO TALE DA NON OSTACOLARE L'ACCESSO ALL'ESTINTORE DI CUI SOPRA; - INCARICARE QUALCUNO DEL PERSONALE DI PROVVEDERE ALLO SPOSTAMENTO IN ALTRA SEDE DEGLI OGGETTI CHE CREANO IMPEDIMENTO.</p>		<p><b>3</b></p>	
<p>ATTACCO PER AUTOPOMPA - L'ATTACCO DELL'AUTOPOMPA DEI VV.F., POSIZIONATO SULLA PIAZZA P. ROSSI, È PRIVO DI VETRO DI PROTEZIONE E DI PROPRIA CARTELLONISTICA IDENTIFICATIVA, ED APPARE NON MANTENUTO</p>	<p>RICHIEDERE ALLA DITTA DI MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI ANTINCENDIO DI PROVVEDERE ALLA MESSA A NORMA ED ALLA VERIFICA, SECONDO PERIODICITÀ DI LEGGE, DI QUANTO SOPRADESCRITTO</p>		<p><b>3</b></p>	

## PERCORSI DI EVACUAZIONE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
<p>LOCALE MENSA - L'AMPLIAMENTO DEL LOCALE, OTTENUTO CHIUDENDO PARTE DEL CHIOSTRO, NON È ANCORA UTILIZZATO NÈ UTILIZZABILE, PERTANTO I BANCHI SONO POSIZIONATI, COME GIÀ PIÙ VOLTE SEGNALATO, IN MODO TALE DA NON CONSENTIRE IL FACILE IMPIEGO DELLE USCITE DI SICUREZZA</p>	<p><b>RICHIEDERE AL PERSONALE DELLA RISTORAZIONE DI PROVVEDERE <u>URGENTEMENTE</u> ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI TAVOLI, IN MODO DA LASCIARE SGOMBRI DEI PERCORSI IN CORRISPONDENZA DELLE U.S., DI AMPIEZZA PARI AL VARGO STESSO, EVENTUALMENTE RIORGANIZZANDO LE TURNAZIONI.</b></p>		<b>1</b>	
<p>SONO PRESENTI DELLE PORTE TAGLIAFUOCO, MANTENUTE IN STATO DI APERTURA POICHÉ PRIVE DI MOLLA DI RICHIAMO</p>	<p><b>RICHIEDERE AL COMPETENTE UFFICIO MUNICIPALE DI FAR PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL NECESSARIO IMPIANTO DI ELETTROCALAMITE</b></p>	<p><i>FINO ALLA REALIZZAZIONE DI QUANTO SOPRA, DISPORRE CHE LE PORTE TAGLIAFUOCO SIANO LASCIATE IN STATO DI CHIUSURA, ED APERTE SOLO PER IL PASSAGGIO.</i></p>	<b>3</b>	

## SEGNALETICA DI EVAGUAZIONE

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LE INDICAZIONI DEI PERCORSI DI EVAGUAZIONE SONO CARENTI	<p><b>RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVAGUAZIONE DI PROVVEDERE A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>INSTALLAZIONE DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE AL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI, RISPETTANDO L'ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO ED INDICANDO IL PUNTO DI UBICAZIONE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI BOLLINO ROSSO "IO SONO QUI";</b></li> <li>- <b>INTEGRAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA ESISTENTE.</b></li> </ul>		<b>3</b>	

## VARIE

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
SI SEGNALANO FESSURAZIONI FORMATESI A SEGUITO DEL SISMA AQUILANO, IN UN'AULA DEL PIANO TERRA E LUNGO IL CORRIDOIO DEL 1° PIANO (QUESTA SECONDA, CON CADUTA DI INTONACO)	<b>RICHIEDERE URGENTEMENTE AL COMUNE DI FAR EFFETTUARE UNA VERIFICA DELLE FESSURAZIONI RILEVATE</b>		<b>1</b>	